


# Instruction



## Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer Sie ein 2/0x240V 50Hz Stromloch, wenn möglich mit Erdungskehle, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht, sondern die Befestigung oder an dafür vorgesehenen Platz, Leuchte in der Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

## Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 2/0x240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp in the 2/0x240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

## Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна здійснюється при вимкненні електрики мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Виведіть з місця установки проводів монтажні 2/0-240V 50 Гц, в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлодіоду.
- Підключіть світлодіод до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлодіоду передбачений дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановіть світлодіод в отвір/місце монтажу / посадочне місце і надійно закріпіть.
- Встановіть лампу у лямпу і зафіксувати її.
- Включіть подачу електричного струму до світлодіода і переконатися в тому, що він працює правильно.

## Інструкція по установке:

- Установку светодиодная осуществляется при выключенной электрики.
- Подготовьте место для установки светодиодная: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.
- Выведите с места установки проводов монтаж 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он есть в светодиод.
- Подключите светодиод к сети 220-240В 50 Гц. Если в светодиоду предусмотрен провод заземления, его также необходимо подключить.
- Установите светодиод в монтажное отверстие/посадочное место и надежно закрепите.
- Установите лампу в лямпу и зафиксируйте ее.
- Включите подачу питания на светодиод и убедитесь в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory  
 affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
 Produttore / Filial de la fabrică / Fabrica de filial / Šube  
 Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură  
 / Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna závoda  
 заводопител / Одина заводу виробника / Одина  
 заводопроизводителя / Одина заводу виробника /  
 Дивизион завода / Дивизион фабрики /  
 филиалзавода / 分公司 / 分公司 / 分公司

